São Paulo, 09 de Março de 2016

ABN MANUFATURA SÃO PAULO - SP

A/C.: SHIRLEY

Proposta no. ASF 716.03.16 SSC

REF.:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO

Prezado cliente.

Com satisfação, apresentamos nossa proposta técnica-comercial para fornecimento dos serviços em referência..

Informamos que os serviços e atividades de manutenção descritas na proposta serão executados obedecendo às boas práticas de refrigeração e manutenção, concomitante as determinações de normas técnicas e legislativas nacionais.

Caso ocorra alguma oportunidade de melhoria no decorrer da instalação, preventiva, corretiva ou retrofit, serão mencionados ao contratante no objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar o processo.

Atenciosamente,

Sergio Silveira
Depto Técnico
E-mail: asf@asf.ind.br
Telefone: (11) 4748-5453

07 100 361/0001-59

S.S.de Carvalho Refrigeração ME

Rua Nove de Julho, 688
Jd.Sta Helena - CEP 08674-230

SERVIÇOS Á EXECUTAR

Fornecimento e Instalação de 19 Tampas de Esgoto:

- Peças de 1 à 3 - Estacionamento do Executivo;
- Peças de 4 à 11 - Corredor Lateral de Entrada de Caminhões;
- Peças de 12 à 19 - Corredor Lateral de Saída de Caminhões;

MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELA CONTRATADA

- Mão de obra;
- Ferramentas;
- EPIs;

FORNECIMENTO DO CONTRATANTE

- Liberação de área;
- Ponto de força;
- Ponto de água;

PROPOSTA COMERCIAL

- Valor, incluso impostos e transporte;
- Valor 1ª Peça R$1.138,12 (Um mil cento e trinta e oito reais e doze centavos);
- Valor 2ª Peça R$782,07 (Setencento e oitenta e dois reais e sete centavos);
- Valor 3 Peça R$610,87 (seiscentos e dez reais e oitenta e sete centavos);
- Valor 4 Peça R$424,07 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos);
- Valor 5 Peça R$1.095,27 (Um mil e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos);
- Valor 6 Peça R$424,07 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos);
- Valor 7 Peça R$994,48 (novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos);
- Valor 8 Peça R$1.203,92 (Um mil duzentos e três reais e noventa e dois centavos);
- Valor 9 Peça R$1.214,83 (Um mil duzentos e quatorze reais e oitenta e três centavos);
- Valor 10 Peça R$1.487,55 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);
- Valor 11 Peça R$874,30 (Oitocentos e setenta e quatro reais trinta centavos);
- Valor 12 Peça R$1.396,13 (Um mil trezentos e noventa e seis reais e treze centavos);
- Valor 13 Peça R$1.065,83 (Um mil sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos);
- Valor 14 Peça R$1.053,13 (Um mil cinquenta e três reais e treze centavos);
- Valor 15 Peça R$1.125,68 (Um mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos);
- Valor 16 Peça R$1.038,52 (Um mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos);
- Valor 17 Peça R$1.231,88 (Um mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos);
- Valor 18 Peça R$612,37 (Seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos);
- Valor 19 Peça R$393,60 (Trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos);
- Valor Total da Peças: R$18.166,72 (Dezoito mil cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos);
- Valor Instalação: R$
- Valor Total da Proposta: R$
- Pagamento: Boleto Bancário com venciemtno para 30 dias após a conclusão do serviço;
- Prazo de entrega: Até 20 dias úteis após a emissão do pedido formal e liberação da área;
- Os dados e condições desta proposta permanecerão válidos para o Mês de Março/2016;
- Alíquota de impostos – Simples Nacional;

CONDIÇÕES GERAIS

Os funcionários escalados para os serviços trabalharão:

- Uniformizados;
- Portando crachás de identificação ASF;
- Cumprindo as normas de conduta e segurança, fixadas pela Contratante.

GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes serão entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No caso de defeitos que venham a ocorrer nos equipamentos depois de iniciado o funcionamento e devidamente comprovadas às imperfeições do material, de fabricação ou de instalação, comprometemo-nos dentro do prazo de garantia de três meses de funcionamento após a entrega dos mesmos, a consertar ou a substituir a parte ou as partes constatadas como defeituosas, sujeitas aos itens cobertos pelo certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

OBS